

一、反針孔偵測(113 年 8 月 29 日)



二、水塔清洗(113 年 7 月 19 日)

天霖水池清潔有限公司	
委託業主：辛亥國小	
施工日期：113/07/19	
屋頂水塔清潔消毒工程 A	
施工前	
施工後	

天霖水池清潔有限公司

委託業主：辛亥國小

施工日期：113/07/19

屋頂水塔清潔消毒工程 A

**施
工
中**



**施
工
中**



用戶用水設備檢查及水質檢測記錄表

廠商名稱：A 供水設備有限公司

客戶編號：_____

檢查日期：113 年 07 月 19 日

基本資料	台北市文山區中安路四段 183 號						造路人		
	場址名稱	中安國小	e-mail		電話				
	水質及器具號碼：_____								
給水資料	水池 _____ 座，總計 _____ 噸；水塔 _____ 座，總計 600 噸								
	<input type="checkbox"/> 電錶及閥止喉安裝 <input type="checkbox"/> 待變(閥)設備 <input type="checkbox"/> 儲水箱 <input type="checkbox"/> 為遠置儲水 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	樓別或地點：_____ 編號：_____ (編號以英文字母表示如：A、B、C……Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 _____ 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：噸(T)							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 與污水池或化粪池相鄰							
	防護體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與通排水池併用 <input type="checkbox"/> 覆蓋淨水 <input type="checkbox"/> 滿水 <input type="checkbox"/> 設置通排水管防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密封(三鐵棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密封 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢流管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢流管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 浮水冒滿溢流 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 10 向牆或配件鏽蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	樓別或地點：_____ 編號：A、B _____ (編號以阿拉伯數字表示如：1、2、3……10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：30 噸(T)							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 浮水冒滿溢流 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	防護體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與通排水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 覆蓋淨水 <input type="checkbox"/> 滿水 <input type="checkbox"/> 設置通排水管防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密封(三鐵棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密封 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢流管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢流管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 浮水冒滿溢流 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 10 向牆或配件鏽蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	溫度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	水質評估
飲用水水質標準限值				20±0.5	6.5-8.5	500mg/L	0.2-1.0mg/L	0.10g/L	
清洗前	水池								水質檢驗人員簽章
	水塔	113.07.19		0.34	7.1	96	0.32	ND	
清洗後	水池								
	水塔	113.07.19		0.25	7.2	75	0.39	-	
說明及建議		檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示未能符合水質標準；「+」表示未能不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87333962。							
建議改善事項		<input checked="" type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善 (如附表項目) _____ 共 _____ 項				用戶或業主簽章			

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 _____ 頁共 _____ 頁)。

2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯給廠商留存，第 2 聯水處，第 3 聯用戶。

三、飲水機定期維護及水質檢測(113 年 8 月 16 日)

 台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司 環境部許可證字號：環境部環檢字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5888 傳真：(02)2835-0091 公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓 E-Mail：ttpw@t18ms25.hinet.net				
樣 品 檢 驗 報 告 書				
委託單位：臺北市文山區辛亥國民小學		報告編號：1130816-05		
委託類別：學校		報告日期：113.08.23		
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室		檢驗目的： <input checked="" type="checkbox"/> 定期檢測 <input type="checkbox"/> 參考檢測 <input type="checkbox"/> 其他		
採樣方法：NIEA W101.57A		採樣時間：113年08月16日09:59~10:03		
採樣行板代碼：HSDW24080265		收樣時間：113年08月16日14:30		
聯絡人員：業務部		樣品起送時間：08/16 19:50~08/17 18:00		
採樣地址：臺北市文山區辛亥路四段103號				
樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗方法(單位) NIEA E223.55B	樣品基質	備 註
1130816-0888	西棟一樓幼兒園辦公室外NO.1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水型飲水機之水質	飲用水水質標準為≤CFU/100mL以下
1130816-0889	西棟二樓會計室外NO.2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水型飲水機之水質	飲用水水質標準為≤CFU/100mL以下
1130816-0890	西棟三樓人事室外NO.3 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水型飲水機之水質	飲用水水質標準為≤CFU/100mL以下
	以下空白			
備 註：1.本報告編號共3頁。 2.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。 3.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。 4.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (B1FC0)，培養條件為35±1℃，24±2小時。				
聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願自負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。 2.吾人瞭解如自身受政府機關委託從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於公務員登載不實偽造公文書及偽造印章條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。				
公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司				
負責人(簽字)：陳雅潔				
檢驗室主任：陳慶洲				
檢驗室主任：陳慶洲 				
頁次 (01/01) 檢驗日期：11308 報告人：				

辛亥國小
飲水機設備維護紀錄表

設備負責人:總務處事務組

登記使用有效期間:115 年 12月 31 日

水源類別:自來水

連絡電話:02-2832-2200

維護日期:113 年 9 月 5 日

設備管理人:陳小姐

112年8月要更換主機房耗材,施作前請跟總務處報告

機器 序號	設備設置單位		濾心 支數	設備維護(每月) 安全衛生檢查					更換濾心		年份
	位置	樓層		檢查按 鍵及功 能是否 正常	檢測漏 電斷路 器是否 會正常 跳脫	檢查壓 縮機及 風扇旋 動狀況	查看排 水是否 通暢及 是否有 漏水	填寫維 修紀錄 卡及紀 錄是否 完整	更換 纖維 濾心 (2.5	更換 碳柄 濾心 (5.1	
1	大門入口側	1樓	2	✓	✓	✓	✓	✓			108
2	大門入口側(西北樓梯)	2樓	2	✓	✓	✓	✓	✓			108
3	大門入口側(西北樓梯)	3樓	2	✓	✓	✓	✓	✓			108
4	大門入口側(西北樓梯)	4樓	2	✓	✓	✓	✓	✓			108
5	電梯口(東南樓梯)	2樓	2	✓	✓	✓	✓	✓			108
6	電梯口(東南樓梯)	3樓	2	✓	✓	✓	✓	✓			108
7	電梯口(東南樓梯)	4樓	2	✓	✓	✓	✓	✓			108
8	電梯口(東南樓梯)	5樓	2	✓	✓	✓	✓	✓			108
9	學務處	1樓	2	✗	✗	✗	✗	✗			108
10	幼兒園廚房	2樓	2	✓	✓	✓	✓	✓			10802
11	教師研究室	4樓	2	✓	✓	✓	✓	✓			10902

沖水頭

施工隊

單位承辦人員簽章:

事務高如月

維護廠商:力霸公業科技股份有限公司

維護人員簽章:

陳士緯

四、全校防治病媒蚊、小黑蚊消毒

預計 113 年 8 月 29 日下午 6:30 分進行